

Internal Forces of Frames

القوى الداخلية للهياكل


بسم الله الرحمن الرحيم

نسألكم الدعاء

Table of Contents

- * *Drawing Internal Forces Diagrams* ----- *Page 2*
- * *Examples* ----- *Page 14*

Drawing Internal Forces Diagrams




لرسم ال *Internal forces diagrams* لل *Frame* سنواجه مشكلتان
١ - ال *Frame* يتكون من أكثر من *member* و ليس *member* واحد
مثل الكمرة .

٢ - بعض ال *members* فى ال *Frame* ليس لها طرف حر على عكس
الكمرة التى دائماً ما يكون بها طرف حر .

و لحل المشكلة الاولى نقوم بفصل ال *members* عن بعضها مع العلم
بأن أى *member* يفصل عن *member* آخر يظهر ثلاث قوى عند مكان
الفصل (*Normal* , *Shear* , *Moment*) فى حالة عدم وجود
Intrmediate Hinge و تظهر قوتان فقط (*Normal* , *Shear*)
فى حالة وجود ال *Intrmediate Hinge* و هذه القوى تكون غير
معروفة

و لحل المشكلة الثانية ال *member* الذى له طرف حر نبدأ الحسابات
منه و الذى ليس له طرف حر نقطع ال *member* فى بدايته أو نهايته
و نجمع ال *Forces* من الناحية اللى قطعنا منها كما سنرى

لتقسيم ال *Frame* لمجموعة من ال *members*



خذ بالك القوى التي تظهر تكون غير معلومة و لذلك يجب عند حساب ورسم ال *Internal forces diagrams* أن نبدأ على قد نأخذ من الحساب من الناحية التي تظهر بها هذه القوى


أ- اذا كان لل **member** طرف حر

مثل (**ab** , **Cb** , **de**)

١- لا نرى سوى ال **Forces** اللى بتعمل **Normal** على ال **member** أى التى تكون فى اتجاه ال **member** .

٢- نبدأ من الطرف الحر يمين أو شمال و نحدد اتجاه ال **Forces** اللى بتعمل ضغط و اتجاه اللى بتعمل شد .


٣- نبدأ برسم أول قوة نقابلها بحيث اذا كانت ضغط ترسم داخل ال **Frame** وتكون سالبة و اذا كانت شد ترسم خارج ال **Frame** و تكون موجبة مع العلم أنه فى حالة ال **N.F.D** يمكن رسم الضغط خارج ال **Frame** و الشد داخل ال **Frame** المهم هو وضع اشارة **+Ve** على الشد و **-Ve** على الضغط .



٤- نتحرك مع ال **member** وأى قوة نقابلها فى نفس اتجاه القوة الاولى نتحرك كما تحركنا فى القوة الاولى (داخل أو خارج ال **Frame**) و أى قوة نقابلها عكس القوة الاولى نتحرك عكس اتجاه الحركة فى القوة الاولى .

ب- اذا كان ال *member* ليس له طرف حر مثل (*bd*)

١- نقطع ال *member* فى بدايته أو نهايته مع التركيز على أن ال *Section* اللى بنقطع بيه لا بد ألا يقطع أى *member* آخر ولا يقطع حتى نفس ال *member* مرة أخرى .



٢- نجمع القوى اللى فى اتجاه ال *member (bd)* من الجزء المقطوع فتكون هى ال *Normal force* عند بداية ال *member* و لو كانت داخلية على ال *member* تكون ضغط و نضع لها اشارة سالبة و لو خارجية من ال *member* تكون شد و نضع لها اشارة موجبة .

٣- نتحرك مع ال *member* وأى قوة نقابلها فى نفس اتجاه القوة الاولى (القوى المجمعة) نتحرك كما تحركنا فى القوة الاولى و أى قوة نقابلها عكس القوة الاولى نتحرك عكس اتجاه الحركة فى القوة الاولى .

أ- اذا كان *member* طرف حر مثل (*ab* , *Cb* , *de*)

١- لا نرى سوى ال *Forces* اللى بتعمل *Shear* على ال *member* أى التى تكون فى اتجاه عمودى على ال *member* .


٢- نبدأ من الطرف الحر يمين أو شمال و نجمع ال *Forces* العمودية على ال *member* فتكون هى ال *Shear* عند هذا الطرف الحر .

٣- نقف داخل ال *Frame* وننظر الى ال *member* اذا كان الطرف الحر الذى بدأنا منه الحسابات ناحية الشمال نرسم ال *Shear force* فى نفس اتجاه القوى التى تم حسابها و اذا كان الطرف الحر يمين نرسم ال *Shear force* فى عكس اتجاه القوى التى تم حسابها .

٤- نتحرك فى اتجاه ال *member* ولو الطرف اللى بدأنا منه شمال أى قوة تقابلها نرسم ال *Shear force* فى اتجاهها و لو الطرف اللى بدأنا منه يمين نرسم ال *Shear force* فى عكس اتجاهها .

ب- اذا كان ال *member* ليس له طرف حر مثل (*bd*)

١- نقطع ال *member* فى بدايته أو نهايته مع التركيز على أن ال *Section* اللى بنقطع بيه لا بد ألا يقطع أى *member* آخر ولا يقطع حتى نفس ال *member* مرة أخرى .



- ٢- نجمع القوى اللى فى الاتجاه العمودى على (*bd*) *member* من الجزء المقطوع فتكون هى ال *Shear force* عند بداية ال *member*
- ٣- نقف داخل ال *Frame* وننظر الى ال *member* اذا كان الطرف الذى بدأنا منه الحسابات ناحية الشمال نرسم ال *Shear force* فى نفس اتجاه القوى التى تم حسابها و اذا كان الطرف يمين نرسم ال *Shear force* فى عكس اتجاه القوى التى تم حسابها .
- ٤- نتحرك فى اتجاه ال *member* ولو الطرف اللى بدأنا منه شمال أى قوة نقابلها نرسم ال *Shear force* فى اتجاهها و لو الطرف اللى بدأنا منه يمين نرسم ال *Shear force* فى عكس اتجاهها .

الإشارات

داخل ال *Frame* نضع إشارة سالبة و خارج ال *Frame* نضع إشارة موجبة .

لرسم ال *B.M.D*

- نرسم لكل *member* على حدا .
- يتم حساب العزوم عند أى قطاع من ناحية اليمين او اليسار و يتم الرسم ناحية زيل العزوم ثم نوصل بين القيم .

النقط التي يتم حساب ال **B.M.D** عندها

- ١ - بداية ونهاية ال member
- ٢ - أي Support
- ٣ - أي Concentrated load
- ٤ - أي Concentrated moment قبله و بعده
- ٥ - بداية و نهاية ال Distributed load
- ٦ - عند حدوث تغير في قيمة ال Distributed load
- ٧ - عند ال Intermediate hinge قيمة ال moment تساوي صفر


الإشارات

داخل ال **Frame** نضع إشارة موجبة و خارج ال **Frame** نضع إشارة سالبة .

خذ بالك


عند وجود **Joint** بها **2 members** و ليس عندها **Conc. moment** لابد أن يكون ال **moments** على ال **2 members** متساوية و عكس بعض في الدوران حتى تكون ال **Joint** متزنة و يكون $\Sigma M = 0$ عند هذه ال **Joint** .

و لتأكد من أن الاتزان مضبوط نرسم ال **Joint** أولاً و نضع شكل ال **moment** يلف بحيث يحزم ال **Joint** بدون وضع الذيل ثم نضع الذيل مكان رسم ال **B.M.D** .




عند وجود *Joint* بها *3 members* و ليس عندها *Conc. moment* لابد أن يكون ال*moments* ال*3 members* ال مجموعهم يساوى صفر حتى يكون $\Sigma M = 0$ عند هذه ال *Joint* .

و لتتأكد من أن الاتزان مطبوع نرسم ال *Joint* أولاً و نضع شكل ال *moment* يلف بحيث يحزم ال *Joint* بدون وضع الذيل ثم نضع الذيل مكان رسم ال *B.M.D* .




و من الممكن استغلال اتزان ال *Joint* فى توفير الوقت فى حالة ال *Joint* التى بها *2 members* بمعرفة ال *moment* على احدهما يمكن استنتاج قيمة واتجاه ال *moment* الاخر و رسمه




ثم نضع قيمة ال *moment* المعلوم و اتجاه الذيل يكون ناحية رسم


ال *Diagram*



نعمل اتزان لل *Joint* بحيث يكون $\Sigma M = 0$




ثم نرسم ال *B.M.D* مكان ذيل السهم




و فى حالة ال *Joint* التى بها *3 members* بمعرفة ال *moment* على



2 members يمكن معرفة ال *moment* على ال *member* الثالث




و لعمل اتزان لل *Joint* نضع اولاً ال *moment* يلف بحيث يحزم ال *Joint* بدون وضع الذيل




ثم نضع قيمة ال *moment* المعلوم و اتجاه الذيل يكون ناحية رسم ال *Diagram*




نعمل اتزان لل *Joint* بحيث يكون $\Sigma M = 0$




ثم نرسم ال *B.M.D* مكان ذيل السهم




في حالة وجود *Intrmediate hinge* عند نقطة في *member* معين يكون *moment* عند هذه النقطة في هذا *member* يساوي صفر




في هذه *Joint* يكون *moment* عند نقطة في *ad* يساوي صفر



و بعمل اتزان لـ *Joint*




ملاحظات هامة جدا جدا

- * العزوم عند أى طرف حر يساوى الصفر اذا لم يوجد عزم مركز عنده
- * العزوم عند أى *Intrmediate hinge* يساوى صفر بدون حسابات
- * اذا وجد عزم مركز  يجب حساب العزوم مرتين عند هذه النقطة مرة قبل العزم مباشرة و مرة بعده مباشرة و يجب حدوث *drop* فى رسمة ال *Bending moment* عند هذه النقطة و تكون قيمة هذا ال *drop* تساوى قيمة العزم المركز


Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.



أ- نحدد ال *members* .

وال *member* يكون بين *2 Joints* و ال *Joint* هي عبارة عن *Support* أو تقاطع *member* مع *member* آخر .




نبدأ بال **members** التي لها طرف حر

member (1)

١- لا نرى سوى ال **Forces** التي بتعمل **Normal**

على ال **member** أي التي

تكون في اتجاه ال **member** .



٢- نبدأ من الطرف الحريمين أو شمال

و نحدد اتجاه ال **Forces**

التي بتعمل ضغط و اتجاه التي بتعمل شد .

→ (Tens.) ← (Comp.)


٣- نبدأ برسم أول قوة نقابلها بحيث

إذا كانت ضغط ترسم داخل

ال **Frame** وتكون سالبة و إذا كانت

شد ترسم خارج ال **Frame**

و تكون موجبة




٤- نتحرك مع ال **member** وأي قوة نقابلها في نفس اتجاه القوة الاولى

نتحرك كما تحركنا في القوة الاولى (داخل أو خارج ال **Frame**)


و أي قوة نقابلها عكس القوة الاولى نتحرك عكس اتجاه الحركة في

القوة الاولى .

عندما نصل في رسم *N.F.D* الـ *Diagram* أو الـ *S.F.D* الى نهاية الـ *member* الـ *member* و لم تكن طرف حر أى أنه يوجد *member* آخر مرتبط به نقفل الـ *Diagram* أى نوصله لـ *Zero*.




member (2)




لا توجد قوى بتعمل *Normal*
 (Tens.) (Comp.)

member (3)




(Tens.) (Comp.)


12.75t



١- نقطع الـ *member* في بدايته أو نهايته مع التركيز على أن الـ *Section* اللى بنقطع بيه لا بد ألا يقطع أى *member* آخر ولا يقطع حتى نفس الـ *member* مرة أخرى .

٢- نجمع القوى اللى في اتجاه الـ *member* من الجزء المقطوع فتكون هى الـ *Normal force* عند بداية الـ *member* و لو كانت داخلة على الـ *member* تكون ضغط و نضع لها اشارة سالبة و لو خارجة من الـ *member* تكون شد و نضع لها اشارة موجبة .







٣- نتحرك مع ال *member* وأي قوة نقابلها في نفس اتجاه القوة الاولى

(القوى المجمعة) نتحرك كما تحركنا في القوة الاولى و أي قوة

نقابلها عكس القوة الاولى نتحرك عكس اتجاه الحركة في القوة الاولى .



لعمل *Check* على أي *member* ممكن
نقطع و نجمع ال *Forces* من الناحية الاخرى
لو أعطت نفس قيمة ال *Diagram* يكون
الحل صحيح .



نبدأ بال **members** التي لها طرف حر


member (1)

١- لا نرى سوى ال **Forces** التي بتعمل **Shear**

على ال **member** أي التي

تكون في اتجاه عمودي

على ال **member**.



٢- نبدأ من الطرف الحر يمين أو شمال

و نجمع ال **Forces** العمودية

على ال **member** فتكون هي ال **Shear**


عند هذا الطرف الحر.

٣- نقف داخل ال **Frame** وننظر الى ال **member** اذا كان الطرف


الحر الذي بدأنا منه الحسابات ناحية الشمال نرسم ال **Shear force**

في نفس اتجاه القوى التي تم حسابها و اذا كان الطرف الحر يمين


نرسم ال **Shear force** في عكس اتجاه القوى التي تم حسابها.







٤ - نتحرك فى اتجاه الـ *member* ولو الطرف اللى بدأنا منه شمال أى قوة نقابلها نرسم الـ *Shear force* فى اتجاهها و لو الطرف اللى بدأنا منه يمين نرسم الـ *Shear force* فى عكس اتجاهها .




member (2)



member (3)



member (5)



١- نقطع ال member في بدايته أو


نهايته مع التركيز على أن ال Section

اللى بنقطع بيه لا بد ألا يقطع أى member

آخر ولا يقطع حتى نفس


ال member مرة أخرى .

14.25t



S.F.D

لعمل **Check** على أى **member** ممكن
نقطع و نجمع ال**Forces** من الناحية الاخرى
لو أعطت نفس قيمة ال**Diagram** يكون
الحل صحيح.





نبدأ بال **members** التي لها طرف حر

member (1)

$$M_a = 0$$

$$M_{b_1} = -3 \times 2 \curvearrowright$$

$$= -6 \text{ m.t} \curvearrowright$$





عند حساب ال **moment** في بداية ونهاية ال **member** تكون بداية ال **member** بعد ال **Joint** مباشرة و نهايته قبل ال **Joint** مباشرة

$$M_d = 0$$

$$M_{C_1} = 2 \times 2 \curvearrowright$$


$$= 4 \text{ m.t} \curvearrowright$$




member (2)

$$M_{b_2} = 0$$

$$M_f = 0$$





member (3)




$$M_e = 0$$

$$M_{C_2} = 4 \times 5 \curvearrowright$$

$$= 20 \text{ m.t} \curvearrowright$$



member (4)



member (5)



$$M_{C_3} = -2 \times 2 \curvearrowright$$

$$- 4 \times 5 \curvearrowright$$

$$= -24 \text{ m.t} \curvearrowright$$

$$M_{b_3} = -3 \times 2 \curvearrowright$$


$$= -6 \text{ m.t} \curvearrowright$$




B.M.D

وللتأكد من أن الحل صحيح نعمل

اتزان ل Joint C و Joint b




Joint b





B.M.D

6m.t 6m.t




$$\Sigma M = 0$$

Joint C




$$\Sigma M = 0$$




N.F.D

14.25t




24m.t




Example :




For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.



نحدد ال *members* .




وال *member* يكون بين *Joints* 2 و ال *Joint* هي عبارة عن *Support* أو تقاطع *member* مع *member* آخر .








Example :



For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.








Example :




For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.







Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.







لرسم ال **N.F.D** فى **member(3)** لابد أن نقطع فى ال **member** ونجمع ال **Forces** من الناحية اللى قطعنا منها .




خد بالك ال **4t** دخلت معنا فى الحسابات ولكن قيمة ال **Normal** فى ال **member** ليست **4t**







S.F.D




B.M.D


Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.






N.F.D




S.F.D



B.M.D

Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.



ملحوظة هامة جدا جدا




في حالة الـ *Closed Frame* لابد من فك الـ *Frame* (فتح الـ *Frame*) و ايجاد الـ *Forces* الناتجة من الفتح ثم نقوم بعد ذلك برسم الـ *Internal Forces diagrams*.

و لفتح هذا الـ *Frame* لابد من قطع الـ *Link member* و ايجاد القوة اللى فيه .

$$\Sigma M @ a \text{ right} = 0$$

$$4 \times 6 - 0.6F \times 4 = 0$$




$$F = 10 \text{ t}$$



هذا ال Frame هو الذي
نرسم منه ال Diagrams



ملحوظة هامة جدا جدا


عند رسم ال *Internal Forces diagrams* لابد من رسم ال *Link* و كالعادة يكون ال *Link member* مرسوم عليه قوة في ال *N.F.D* فقط و يكون في ال *S.F.D* و ال *B.M.D* مرسوم و لكن عليه .




Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.






N.F.D



S.F.D


$$\frac{wL^2}{8} = 6$$



B.M.D

Example :


For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.




ملحوظة هامة جدا جدا

في حالة الـ *Closed Frame* لابد من فك الـ *Frame* (فتح الـ *Frame*) و ايجاد الـ *Forces* الناتجة من الفتح ثم نقوم بعد ذلك برسم الـ *Internal Forces diagrams*.

و لفتح هذا الـ *Frame* لابد من قطع الـ *Link member* و ايجاد القوة التي فيه.




$$\Sigma M @ h \text{ right} = 0$$






$$12 \times 2 + 4 \times 4 \times 2 + F \sin \theta \times 4 + 6 \times 6 + 4 \times 1.5$$




$$+ 12 \times 3 - 21 \times 6 = 0$$

$$F = -4.472 \text{ (comp.)}$$








نرسم ال $N.F.D$ و ال $S.F.D$ و ال $B.M.D$ على ال $members$ من 1 الى 5




ثم نرسم الـ **N.F.D** و الـ **S.F.D** و الـ **B.M.D** على **member 6** و لانه **member** مائل و له طرف حر لابد من تحليل القوى فى اتجاه الـ **member** و فى الاتجاه العمودى عليه .






و طبعا عند الرسم نبدأ من الطرف الحر .






و بالتالى يكون شكل ال *Diagrams* الاخير:






Example :


For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.




نرسم ال **N.F.D** و ال **S.F.D** و ال **B.M.D** على ال **members** من 1 الى 4



N.F.D





S.F.D




B.M.D

ثم نرسم ال **N.F.D** و ال **S.F.D** على **member 5** و لانه **member** مائل و ليس له طرف حر لابد من قطع ال **member** من احد الناحيتين و جميع القوى فى اتجاه **X , Y** ثم تحليلها فى فى اتجاه ال **member** و الاتجاه العمودى عليه . **3t/m**






N.F.D




S.F.D

و يفضل رسم ال **B.M.D** من ال **Forces** قبل التحليل




B.M.D


و بالتالى يكون شكل ال **Diagrams** الاخير:



N.F.D




S.F.D




B.M.D

Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.



لحل هذا ال *Frame* نفك ال *3 hinged frame* ونحله ثم نعكس ال *Reactions* الناتجة منه على الجزء المتبقى من ال *Frame* .



$$\Sigma M @ C = 0$$

$$-4 \times 2 + 4 \times 4 \times 2 + 16 \times 6 - 8 Y_e = 0$$


$$Y_e = 15 \text{ t}$$

$$\Sigma Y = 0$$

$$Y_c + 15 - 4 - 4 \times 4 - 16 = 0$$


$$Y_c = 21 \text{ t}$$



$$\Sigma M @ d (\text{right}) = 0$$



$$\Sigma X = 0$$

$$X_c = 14 \text{ t}$$





$$\Sigma M @ f \text{ (right)} = 0$$

$$15 \times 2 + 14 \times 2 - 2 Y_b = 0$$

$$Y_b = 29 \text{ t}$$

$$\Sigma Y = 0$$

$$Y_a + 15 + 29 - 21 - 4 - 4 - 15 = 0$$

$$Y_a = 15 \text{ t}$$

$$\Sigma M @ f \text{ (right)} = 0$$


$$4 \times 2 + 4 \times 4 - 15 \times 4 + 21 \times 6 + 10 \times 2$$

$$- 2 X_a = 0$$

$$X_a = 55 t$$


$$\Sigma X = 0$$

$$X_b = 51 t$$




نرسم ال *Internal forces diagrams* لكل *Frame* على حدا


ولكن لابد من تجميع الرسم فى النهاية فى رسمة واحدة لكل *Diagram*






N.F.D




S.F.D




B.M.D






N.F.D





S.F.D



Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.



من الممكن حساب ال *Reactions* بدون فك ال *Frame* .

$$\Sigma X = 0$$

$$X_a - 3 = 0$$

$$X_a = 3t$$

$$\Sigma M @ a = 0$$

$$6 * 1.5 + 10 * 3 + 18 * 7.5 - 3 * 8 - Y_b * 10 = 0$$


$$Y_b = 15t$$

$$\Sigma Y = 0$$


$$Y_a - 6 - 10 - 18 + 15 = 0$$

$$Y_a = 19t$$

و لرسم ال *Internal forces diagrams* نحتاج الى فتح الجزء ال *Closed* من ال *Frame* .
و فى هذه المسألة من الممكن أن نقطع فى ال *Link members* .



Part 1



$$F_1 = 16.21 t \text{ (Comp.)}$$

$$\Sigma X = 0$$


$$0.447 * 16.21 - 3 - 0.6 * F_2 = 0$$

$$F_2 = 7.07 t \text{ (Comp.)}$$


$$\Sigma Y = 0$$

$$0.894 * 16.21 - 18 - 10 - 6 + 0.8 * F_2 + F_3 = 0$$



$$F_3 = 13.85 t \text{ (Comp.)}$$



و الان من الممكن رسم ال *Internal forces diagrams* لكل جزء على حدا و ال *Forces* فى ال *Link members* معروفة .





14.49t



Example :

For the shown Frame draw N.F.D , S.F.D & B.M.D.



من الممكن حساب ال *Reactions* بدون فك ال *Frame* .

$$\Sigma X = 0$$

$$X_a + 2 = 0$$

$$X_a = -2t \quad \text{عكس الاتجاه}$$

$$\Sigma M @ a = 0$$

$$10 * 2 + 12 * 5 + 30 * 7 + 2 * 4 - Y_b * 10 = 0$$

$$Y_b = 29.8t$$

$$\Sigma Y = 0$$

$$Y_a - 12 - 10 - 30 + 29.8 = 0$$


$$Y_a = 22.2t$$


و لرسم ال *Internal forces diagrams* نحتاج الى فتح الجزء

ال *Closed* من ال *Frame*

وفى هذه المسألة نأخذ ال *Simple beam Cd* لوحدها نحلها ثم نرجع

ال *Reactions* الرأسية لها على ال *Frame* .





$$\Sigma M @ d = 0$$

$$12 * 3 - Y_c * 6 = 0$$

$$Y_c = 6t$$


$$\Sigma Y = 0$$

$$Y_d - 12 + 6 = 0$$

$$Y_d = 6t$$

و من الممكن لان الكمرة متماثلة أن نحسب ال **Reactions** الرأسية كالتالى

$$Y_c = Y_d = \frac{\Sigma \text{Load}}{2} = \frac{12}{2} = 6t$$



$$\Sigma M @ h \text{ (right)} = 0$$

$$10 * 2 + 6 * 2 + 2 * 4 - 2 * 8 - 22.2 * 4 - X_d * 4 = 0$$



$$X_d = -16.2t$$

$$\Sigma M @ h \text{ (left)} = 0$$

$$30 * 3 + 6 * 4 - 29.8 * 6 - X_C * 4 = 0$$

$$X_C = -16.2 \text{ t}$$

و من الممكن عمل *Check* بأخذ $\Sigma X = 0$ للكمره Cd





Equilibrium of joint C

$$\Sigma X = 0$$

$$0.447 F_1 + 0.447 F_2$$

$$- 16.2 = 0 \implies \text{Eq.1}$$




$$\Sigma Y = 0$$

$$0.894F_1 - 0.894F_2 - 6 = 0 \implies Eq.2$$

Solving the two equations

$$F_1 = 21.47t \text{ (Tens.)}$$

$$F_2 = 14.76t \text{ (Tens.)}$$



وبالمثل *Joint d* و من الممكن عدم حلها لانها متماثلة

